

新接缝墙砖之间的灰泥



外墙翻新（第二阶段）

加强窗护栏



外墙翻新（第二阶段）

清洁排水天沟



外墙翻新（第二阶段）

更换窗户上的彩色玻璃



外墙翻新（第二阶段）

新排气扇罩




外墙翻新（第二阶段）

沿着石特征进行水泥灌浆



清洁窗户玻璃



维修鼓胀了的外墙



外墙翻新（第二阶段）

安装全新SCCC的标示牌



外墙翻新（第二阶段）

现场检查及记录



外墙翻新（第二阶段）

第二阶段总成本

原本的

80,800.01 英镑

V1 (额外维修窗户、玻璃等)

1,996.00 英镑

V2 (鼓胀了的墙)

1,440.00 英镑

总计不含增值税

84,236.01 英镑

加值税

16,847.20 英镑

总计包含增值税

101,083.21 英镑

— 完 结 —